


# PENTAX®

## ACアダプターIIの使い方 AC ADAPTER II

使用説明書





ACアダプターIIはオートストロボAF400TおよびAF080Cリングライト専用で、家庭用AC電源を利用するアダプターです。【屋内専用】

- ACアダプターのACプラグをコンセントに差し込む前に、電圧切り替えスイッチが使用電圧と合っていることを確認してください。【電圧切り替えの項目をご覧ください。】
- AF400TやAF080Cリングライト以外の電気製品には使用しないでください。

The AC adapter II is designed for exclusive use with the AF400T and AF080C flashes (in-door use only), and is economical for use on household AC outlet. This adapter cannot be used for any other electrical appliance.

**CAUTION:** Check the voltage changeover switch if the voltage is set properly, prior to plug in the AC cord to power outlet. Refer to VOLTAGE SETTING.




## 使い方


1. ストロボの電源スイッチをOFFにし、ACアダプターIIのプラグをストロボの外部電源ソケットに差し込みます。
  2. ACアダプターIIのACプラグを、コンセントに差し込みます。
  3. ストロボの電源スイッチをEXT. に合わせて、ストロボのパイロットランプが点灯したら撮影できます。
- 使用しないときは、ストロボの電源スイッチをOFFにするだけでなく、ACプラグをコンセントから抜いておいてください。

## HOW TO USE


1. Turn off the strobe power switch, and connect the plug to the strobe external power supply socket.
  2. Connect the AC adapter II AC cord to a power outlet.
  3. Set the strobe power switch to the EXT position. Photography is possible when the pilot lamp comes on.
- When the adapter is not in use for long, be sure to turn off the strobe's power switch and also keep the AC cord disconnected from the AC outlet.



1



2



### 海外などで使うとき

電圧切り替えスイッチをその国の電圧に合わせてご使用ください。切り替えできる電圧は100V・120V・200V・220Vです。

注意：電圧切り替えを行う前に必ずACプラグをコンセントから抜いてください。

### 電圧切り替え

1. ACアダプターIIの下カバー中央にある固定ネジ(⊕)を⊕ドライバーで外します。
  2. 電圧切り替えスイッチを⊖ドライバーで、使用電圧に合わせます。固定ネジを元通りにねじ込んで固定します。
- 国によっては、コンセントの形状が異なるために使用できない場合があります。

### 使用上の注意

- 電源電圧の切り替えを間違えて使用すると故障や事故の原因になります。ご使用前に必ず確認してください。
- ACコードの抜き差しは、必ずACプラグを持って行ってください。
- 使用しないときは、必ずACプラグをコンセントから抜いておいてください。
- ACアダプターIIは絶対に分解などしないでください。
- 水にぬらしたり、高温多湿の所での使用や保管は避けてください。
- プラグ[金属部分]にむやみに手を触れたり、針金などを差し込まないでください。
- 落としたり、固い物にぶつけないようにしてください。
- ストロボの使用説明書「電池について」のページもご覧ください。

If voltage change is required according to the voltage available from the AC outlet, refer to VOLTAGE SETTING.

### NOTE:

Disconnect the AC cord from the AC outlet, before loosening the fixing screw.

### VOLTAGE SETTING

1. Remove the + screw of the AC adapter II bottom center with a + screw driver.
2. Set the voltage changeover switch to the required voltage with a - screw driver. Tighten the + screw to its original position.

The adapter may not be used depending on the AC power socket types. Please consult to a qualified service personnel.

### PRECAUTIONS

- Improper voltage changeover may cause malfunctions or accidents. Be sure to check that the voltage is properly selected.
- When the adapter is not used for a long time, disconnect the AC cord.
- Never attempt to disassemble the AC adapter.
- Do not leave the adapter exposed to water, high temperature or excess moisture.
- Do not touch the plug (metal part) unnecessarily or insert a wire or the like into the adapter.
- Do not drop it or hit it against a hard object.
- Read the paragraph of "Battery" in the Instructions for the flash units as well.

### NOTE:

Unplug this product from AC outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions;

- a) When the AC cord or plug is damaged.
- b) If the product has been dropped or case has been damaged.
- c) If the product has been exposed to rain or water.



Asahi Optical Co., Ltd. C.P.O. 895, Tokyo 100-81, JAPAN  
 Pentax Europe n.v. Weveldlaan 3-5, 1900 Zaventem, BELGIUM  
 Pentax Handelsgesellschaft mbH Postfach 54 0189, 2000 Hamburg 54, WEST GERMANY  
 Pentax U.K. Limited Pentax House, South Hill Avenue, South Harrow, Middlesex HA2 0LT, U.K.  
 Pentax France S.A. Z.I. Argenteuil, 12, Rue Ambrose-Croizat, 95100 Argenteuil, FRANCE  
 Pentax (Schweiz) AG Industriestrasse 2, 8305 Dietlikon ZH, SWITZERLAND  
 Pentax Scandinavia AB Box 650, S-751 27 Uppsala, SWEDEN  
 Pentax Nederland Sprvield 25, 4815 HR Breda, THE NETHERLANDS  
 Pentax Norge A.S. Cecilie Thoresens Vei, Lambertseter, 1101 Oslo 11, NORWAY  
 Pentax Corporation 35 Inverness Drive East, Englewood, Colorado 80112, U.S.A.  
 Pentax Canada Inc. 3131 Universal Drive, Mississauga, Ontario L4X 2E5, CANADA  
 Asahi Optical Brasileira Ind. e Com. Ltda. Rua Capitão Antonio Rosa 376, Sala 121 Ed PBK, São Paulo, BRASIL


01/89 Printed in Japan

**仕様**

- 電源 ————— AC100・120・220・240V 切り替え式
- 発光間隔 ——— AF 400T = 約 7 秒  
AF 080C = 約 3 秒
- コード長さ ——— ACコード = 約 1.5 m  
プラグコード = 約 3 m
- 大きさ ————— 70(幅) × 65(高) × 98(厚) mm
- 重さ ————— 約 870g

**SPECIFICATIONS**

- Power supply ——— AC100/120/220/240V selectable
- Recycling time with AF400T ——— Approx. 7 sec.
- Recycling time with AF080C ——— Approx. 3 sec.
- AC cord length ————— 1.5 m
- Plug cord length ————— 3 m
- Dimensions ————— W70 x H65 x L98 mm
- Weight ————— About 870 g



**旭光学工業株式会社**  
 〒174 東京都板橋区西町2丁目34番9号 (360)5131(代)  
**旭光学商事株式会社**  
 〒106 東京都千代田区本町1丁目11番1号 (360)2951(代)

●お問い合わせは次の各サービス窓口へ

- |             |                                   |                    |
|-------------|-----------------------------------|--------------------|
| ペンタックスフォーム  | 〒163 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号 新館三井ビル(3話番) | ☎ 03(348)2941(代)   |
| 東京サービスセンター  | 〒104 東京都中央区銀座区西4丁目10番地            | ☎ 03(57)7621(代)    |
| 札幌サービスセンター  | 〒000 札幌市中央区大森西5丁目1番地1号 朝日生命札幌大森ビル | ☎ 011(24)8242(代)   |
| 仙台サービスセンター  | 〒980 仙台市中央2丁目2番10号 山形会館           | ☎ 025(22)5681(代)   |
| 新潟サービスセンター  | 〒951 新潟市本町通七番町113番地 日本信販新館ビル      | ☎ 025(224)8381(代)  |
| 横浜サービスセンター  | 〒231 横浜市中区不老町1丁目10番9号 横浜エクセレントVビル | ☎ 045(86)8771(代)   |
| 静岡サービスセンター  | 〒420 静岡市石塚町24番2号 住友建屋ビル           | ☎ 0542(55)3638(代)  |
| 名古屋サービスセンター | 〒461 名古屋市中区東1丁目19番8号              | ☎ 052(862)5331(代)  |
| 金沢サービスセンター  | 〒920 金沢市高島町2丁目23番2号 太陽生命ビル        | ☎ 0762(22)30501(代) |
| 大宮サービスセンター  | 〒352 大宮市南区南郷通1丁目17番9号             | ☎ 08(27)37988(代)   |
| 広島サービスセンター  | 〒730 広島市中区中野町2番12号 広島グリーンビル       | ☎ 082(248)4321(代)  |
| 福岡サービスセンター  | 〒810 福岡市中央区中洲3番3号                 | ☎ 092(281)8668(代)  |
| ●販売者総代理     | 〒104 東京都中央区銀座区西5丁目10番地            | ☎ 03(572)6479      |

56413

☆記載内容の仕様などの一部が変更される場合があります。 03-8901